

Станки стыковой сварки

Технические характеристики



Изображение продукта

Пневматическая стыковая сварка с микропроцессорным управлением и водяным охлаждением. AC: 12, 20, 30 и 60 кВА, 400 В, 2 фазы, 50/60 Гц. MFDC: 111 кВА при ПВ 20%, 500 В, 3 фазы, 50/60 Гц.

Особенности продукта

- Возможно изготовление с различной мощностью и конструкцией под конкретную задачу.
- Сварочная способность: подходит для проволоки Ø2-12 мм, профилей и труб.

Дополнительное оборудование

- Специальный электрод

APB12 ac / APB20 ac / APB30 ac / APB60 ac

Значения зависят от модели и применения.

Станки стыковой сварки

Технические характеристики

Технические характеристики	APB12 ac	APB20 ac	APB30 ac	APB60 ac
Номинальная мощность (%50 ПВ)	12 kVA	20 kVA	30 kVA	60 kVA
Вторичное напряжение	3,8 V	5 V	5,9 V	7,1 V
Ток сварки короткого замыкания (макс.)	6 kA	7,5 kA	9 kA	11 kA
Расстояние между губками	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Подача сварочной губки	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Давление воздуха	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Усилие давления электрода	120 daN	120 daN	240 daN	240 daN
Усилие толкания сварочного цилиндра	190 daN	190 daN	300 daN	300 daN
Температура охлаждающей воды на входе (мин.-макс.)	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C	16 / 21 °C
Расход охлаждающей воды на входе (мин.)	6 lt/min	8 lt/min	10 lt/min	12 lt/min
Тип охлаждения трансформатора	Воздух	Воздух	Воздух	Воздух
Вес	200±20 kg	220±20 kg	240±20 kg	270±20 kg
Размеры (Ш×Д×В)	400×800×1200 mm	400×800×1200 mm	400×800×1200 mm	400×800×1200 mm
Напряжение питания	400 V · 50/60 Hz · 2 фазы	400 V · 50/60 Hz · 2 фазы	400 V · 50/60 Hz · 2 фазы	400 V · 50/60 Hz · 2 фазы
Автоматические выключатели с задержкой	25 A	50 A	63 A	125 A
Сетевой кабель (≤10 м)	2×6+4 mm ²	2×10+6 mm ²	2×16+10 mm ²	2×35+16 mm ²