

Сварочная машина для решетчатых настилов

Технические характеристики

Для сварки решетчатых настилов предлагаются три модели номинальной мощностью 540, 720 и 1050 кВА при ПВ 50%. Модели оснащены 6, 8 или 10 поршнями для решеток длиной 1030, 1330 или 1630 мм. Автоматическая подача рам, гидравлическая платформа загрузки/выгрузки и поворотный стол для переворота изделия являются опциями системы с водяным охлаждением. Производительность всех трех моделей составляет 22 решетки/час.

Особенности продукта

- Многопоршневая сварочная группа для решетчатых настилов
- Толщина рамы 2 - 4 мм, высота рамы 20 / 50 мм
- По модели: 6 / 8 / 10 поршней и длина решетки 1030 / 1330 / 1630 мм
- Сварочный трансформатор с водяным охлаждением
- Производительность: 22 решетки/час

Дополнительное оборудование

- Автоматическая подача рам - Опция
- Гидравлическая платформа загрузки и выгрузки - Опция
- Поворотный стол для переворота изделия - Опция

APB540 / APB720 / APB1050

Значения зависят от модели и применения.



Изображение продукта

Сварочная машина для решетчатых настилов

Технические характеристики

Технические характеристики	APB540	APB720	APB1050
Номинальная мощность (ПВ 50%)	540 kVA	720 kVA	1050 kVA
Вторичное напряжение	10 V	10 V	11,5 V
Количество поршней	6	8	10
Толщина рамы решетки	2 - 4 mm	2 - 4 mm	2 - 4 mm
Высота рамы решетки	20 / 50 mm	20 / 50 mm	20 / 50 mm
Длина решетки	1030 mm	1330 mm	1630 mm
Производительность	22 решетки/час	22 решетки/час	22 решетки/час
Автоматическая подача рам	Опция	Опция	Опция
Гидравлическая платформа загрузки и выгрузки	Опция	Опция	Опция
Поворотный стол для переворота изделия	Опция	Опция	Опция
Ход сварочной губки	20 mm	20 mm	20 mm
Давление воздуха	2 / 8 bar	2 / 8 bar	2 / 8 bar
Общее усилие верхнего прижима	11000 daN	14500 daN	18000 daN
Температура воды на входе	20 °C	20 °C	20 °C
Расход воды на входе (мин.)	28 l/min	34 l/min	40 l/min
Охлаждение трансформатора	Вода	Вода	Вода
Масса	5200 kg	5900 kg	6700 kg
Габариты (Ш × Д × В)	1250 × 2100 × 2200 mm	1250 × 2400 × 2200 mm	1250 × 2800 × 2200 mm
Напряжение питания машины	400 V · 50/60 Hz · 3 фазы	400 V · 50/60 Hz · 3 фазы	400 V · 50/60 Hz · 3 фазы